



Tamura

LA02P085S03

பகுதி எண்:

LA02P085S03

உற்பத்தியாளர் / பிராண்ட்:

Tamura

தயாரிப்பு விளக்கம்

SENSOR

தகவல் தாள்கள்:

 1.LA02P085S03.pdf

 2.LA02P085S03.pdf

RoHS நிலை

 இலவச / ரோஹெஸ் கம்பளிண்ட்டைட் முன்னணி

பங்கு நிலை

6260 pcs stock

கப்பல் இருந்து

ஹாங்காங்



கப்பல் வழி

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[மேற்கோள் தேவை](#)

படம் பிரதிநிதித்துவமாக இருக்கலாம். தயாரிப்பு விவரங்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள் பார்க்கவும்.













LA02P085S03 இன் விவரக்குறிப்புகள்

பகுதி எண்	LA02P085S03
உற்பத்தியாளர்	Tamura
விளக்கம்	SENSOR
இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி	இலவச / ரோஹெஸ் கம்பளிண்ட்டைட் முன்னணி
கிடைக்கும் அளவு	6260 pcs
தரவுத்தாள்	 1.LA02P085S03.pdf  2.LA02P085S03.pdf
மின்னழுத்தம் - வழங்கல்	2.97 V ~ 3.63 V
தொடர்	LA02P
சென்சார் வகை	Hall Effect, Open Loop
உணர்திறன்	15.5mV/A
பதில் நேரம்	1µs
முனைவாக்க	Bidirectional
பேக்கேஜிங்	Bulk
தொகுப்பு / வழக்கு	Module
வெளியீடு	Ratiometric, Voltage
மற்ற பெயர்கள்	9-LA02P085S03ZY MT7418
இயக்க வெப்பநிலை	-40°C ~ 100°C
சேனல்களின் எண்ணிக்கை	1
பெருகிவரும் வகை	Through Hole
நேர்கோட்டு நிலை	±1%
இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி	Lead free / RoHS Compliant
அதிர்வெண்	DC ~ 300kHz
அளவிடுவதற்கு	AC/DC
விரிவான விளக்கம்	Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
நடப்பு - வழங்கல் (அதிகபட்சம்)	10mA
நடப்பு - உணர்தல்	85A
துல்லியம்	±1%

தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்

Tamura LA02P085S03	LA02P085S03 விநியோகிப்பாளர்	LA02P085S03 சப்ளையர்
LA02P085S03 விலை	LA02P085S03 படங்கள்	LA02P085S03 படம்
LA02P085S03 PDF தரவுத்தாள்	LA02P085S03 பதிவிறக்கம் Datasheet	LA02P085S03 தரவுத்தாள்
LA02P085S03 பங்கு	வாங்க LA02P085S03	வாங்க Tamura LA02P085S03
Tamura LA02P085S03	Tamura சப்ளையர்	Tamura விநியோகிப்பாளர்
Tamura LA02P085S03		

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

 <p>LA050URD32TTI1800 உற்பத்தியாளர்கள்: Hamlin / Littelfuse விளக்கம்: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT கையிருப்பில்: 125 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P054S03 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P054S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P085S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32LI1800 உற்பத்தியாளர்கள்: Hamlin / Littelfuse விளக்கம்: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT கையிருப்பில்: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P035S03 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 உற்பத்தியாளர்கள்: Tamura விளக்கம்: SENSOR கையிருப்பில்: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>

பதிப்புரிமை © 2020 எலக்ட்ரானிக் சலுகளின் நம்பகமான விநியோகிப்பாளர்

மின்னஞ்சல்: Info@infinity-electronic.com

முகவரி: 17F, கெய்லார்ட் வர்த்தக கட்டிடம், 114-118 லாக்ஹார்ட் சாலை, வான் சாய், ஹாங்காங்



