



படம் பிரதிநிதித்துவமாக இருக்கலாம். தயாரிப்பு விவரங்களுக்கான விவரக்குறிப்புகள் பார்க்கவும்.

HHM1603A1

பகுதி எண்:
உற்பத்தியாளர் / பிராண்ட்:
தயாரிப்பு விளக்கம்
தகவல் தாள்கள்:
RoHs நிலை
பங்கு நிலை
கப்பல் இருந்து
கப்பல் வழி

HHM1603A1
TDK Corporation
BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
 HHM1603A1.pdf
 இலவச / ரோஹெஸ் கம்பளிண்ட்டைட் முன்னணி
120843 pcs stock
ஹாங்காங்
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

மேற்கோள் தேவை

HHM1603A1 இன் விவரக்குறிப்புகள்

பகுதி எண்	HHM1603A1
உற்பத்தியாளர்	TDK Corporation
விளக்கம்	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD
இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி	இலவச / ரோஹெஸ் கம்பளிண்ட்டைட் முன்னணி
கிடைக்கும் அளவு	120843 pcs
தரவுத்தாள்	HHM1603A1.pdf
தொடர்	-
திரும்ப இழப்பு (குறைந்தது)	10dB
கட்டம் வேறுபாடு	180° ±10°
பேக்கேஜிங்	Cut Tape (CT)
தொகுப்பு / வழக்கு	4-SMD
மற்ற பெயர்கள்	445-173060-1
பெருகிவரும் வகை	Surface Mount
ஈரப்பதம் உணர்திறன் நிலை (MSL)	1 (Unlimited)
இலவச நிலை / ROHS நிலைமை முன்னணி	Lead free / RoHS Compliant
செருகும் இழப்பு (அதிகபட்சம்)	0.5dB
தடுப்பு - சமநிலையற்ற / சமநிலையான	50 / 100 Ohm
அதிர்வெண் வரம்பு	2.3GHz ~ 2.7GHz
விரிவான விளக்கம்	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 4-SMD

தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்

TDK Corporation HHM1603A1	HHM1603A1 விநியோகிப்பாளர்	HHM1603A1 சப்ளையர்
HHM1603A1 விலை	HHM1603A1 படங்கள்	HHM1603A1 படம்
HHM1603A1 PDF தரவுஷீட்	HHM1603A1 பதிவிறக்கம் Datasheet	HHM1603A1 தரவுஷீட்
HHM1603A1 பங்கு	வாங்க HHM1603A1	வாங்க TDK Corporation HHM1603A1
TDK Corporation HHM1603A1	TDK Corporation சப்ளையர்	TDK Corporation விநியோகிப்பாளர்
TDK Corporation HHM1603A1		

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

<p>HHM1591D1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 கையிருப்பில்: 466597 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1596A1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 கையிருப்பில்: 493437 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1589B1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD கையிருப்பில்: 234016 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 கையிருப்பில்: 255709 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1583B1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 கையிருப்பில்: 404898 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1595A1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 கையிருப்பில்: 163352 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1711D1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 கையிருப்பில்: 180690 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1710D1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 கையிருப்பில்: 460907 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17125D1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 கையிருப்பில்: 496156 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1589E1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 கையிருப்பில்: 435579 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1711Q1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 கையிருப்பில்: 836875 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1711E1 உற்பத்தியாளர்கள்: TDK Corporation விளக்கம்: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 கையிருப்பில்: 796296 pcs</p> <p>RFQ</p>